



Matvælatækni

HITAMÆLAR



IR geislaþermíster (Extech) með lasermíði. Mælir á hitastigssviðinu -50° - +270 °C. Mælir yfirborðshita flata. Kemur með tösku.



IR geislaþermíster (Fluke) með miði. Mælir á hitastigssviðinu -30°C - +200°C. Upplausn 0.1°C. Nákvæmni: +/- 1.0°C. Mælir yfirborðshita flata.



Kjarhitamælir (Extech). Mælir á hitastigssviðinu -40°C - +200°C. Upplausn 0.1°C. Nákvæmni: +/- 1.0°C.



Lofthitamælir (WMF) fyrir kæla og frysta. Mælir á hitastigssviðinu -40°C - +30°C. Upplausn 1°C. Mælir lofthita í frystum og kælum.



Lofthitamælir (Extech) fyrir kæla, og frysta með stórum digital aflestri. Gefur líka Min/Max hitastigsgildi. Hitastigssvið -50 til 70°C. Upplausn 0,1°C.



Kjarhitamælir (Extech) m. breygjanlegum nema Mælir á hitastigssviðinu -50°C - +300°C. Upplausn 0.1°C. Nákvæmni: +/- 1.0°C.



Kjarhitamælir (Delta Trak) m. mjóum enda. Mælir á hitastigssviðinu -40°C - +150°C. Upplausn 0.1°C. Nákvæmni: +/- 0,5°C.